

檔 號：

保存年限：

行政院原子能委員會 函

地址：234634 新北市永和區成功路1段80號2樓

承辦人：郭芄秀

電話：(02)8231-7919 分機：2249

傳真：(02)8231-7842

電子信箱：phkuo@aec.gov.tw

受文者：行政院原子能委員會核能研究所

發文日期：中華民國110年7月28日

發文字號：會秘字第1100010059號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：工程會來函(337000000G_1100010059_doc1_Attach1.PDF、

337000000G_1100010059_doc1_Attach2.pdf、

337000000G_1100010059_doc1_Attach3.pdf)

主旨：函轉行政院公共工程委員會110年第2季「全國工程施工查核小組常見缺失態樣統計表」1份，請貴機關針對施工查核常見缺失研擬改善對策，避免缺失重複發生，確保工程施工品質，請查照。

說明：依據行政院公共工程委員會110年7月26日工程管字第1100300764號函辦理。

正本：行政院原子能委員會核能研究所、行政院原子能委員會輻射偵測中心

副本：

