

行政院原子能委員會 函

地址：234634 新北市永和區成功路1段80
號2樓
承辦人：顏淑琴
電話：(02)8231-7919 分機：2249
傳真：(02)8231-7842
電子郵件：scyen@aec.gov.tw

受文者：行政院原子能委員會核能研究所

發文日期：中華民國110年11月8日

發文字號：會秘字第1100015426號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：工程會來文 (337000000G_1100015426_doc1_Attach1.PDF)

主旨：函轉行政院公共工程委員會110年第3季「全國工程施工查核小組常見缺失態樣統計表」1份，請貴機關針對施工查核常見缺失研擬改善對策，避免缺失重複發生，確保工程施工品質，請查照。

說明：

- 一、依據行政院公共工程委員會110年11月5日工程管字第1100301150號函辦理。
- 二、「全國工程施工查核小組常見缺失態樣統計表」，請逕自工程會全球資訊網(<http://www.pcc.gov.tw/>)>工程管理>品質查核>工程施工查核>全國工程施工查核小組查核常見缺失態樣統計表（每季）下載。

正本：行政院原子能委員會核能研究所、行政院原子能委員會輻射偵測中心

副本： 2021/11/09 07:48:35

總收文 110.11.09



1100010330